CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford C-MAX Titanium

EZ 11/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 142.769km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71*
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** C-MAX Titanium [DE - Van5 1.5 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	**FIN** WF0VXXGCEVGY09675	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 142.769km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 150 PS (110 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 142.484km	**Letzter Service am** 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 11/2016	**Farbe** Weiß	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 139g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer, Kerben			Kratzer, Kerben

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachhimmel Stoff
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Power KeyFree-Startfunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Leseleuchte vorn
- Getränkehalter vorn
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicht-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- KeyFree-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Steckdose 230V
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sicht-Paket
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- USB-Anschluss
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Business-Paket 2
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Technologie-Paket
- Winter-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)

• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Parkpilotsystem hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Sitz vorn links verstellbar (6-fach)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Nebelscheinwerfer	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Dimmer Instrumentenbeleuchtung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Active City Stop
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Frontscheibe heizbar	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Bordcomputer 2
142780km




























Landratsamt Ludwigsburg
Kfz-Zulassungsbehörde
- 06116 -






Autohaus Kürzinger GmbH
Bertha-Benz-Straße 10
74343 Sachsenheim
Tel.: 07147 2020



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)