CarOnSale

Volkswagen Touareg R-Line 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	98.403km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg R-Line 4Motion [DE - SUV5 3.0 V6 TDI EU6d-T, 4Motion R-Line, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZKD003038	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.403km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.909km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (WLTP) 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP) 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	150 µm ⚠
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung R-Line
- Doppeltonhorn
- Fzg. ohne Hybrid
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- R-Line-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stoßfänger R-Line
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Notrufsystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel lackiert
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Schriftzug
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Wave
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lautsprecher (8)
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Radstand 2904 mm
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- R-Line
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung mehrfarbig
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Seitenscheiben und Heckscheibe Verbundglas, hinten abgedunkelt
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Dachreling
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Savona
- Sitzheizung hinten
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Ambiente-Paket
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Memory-Paket Premium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar
- Perleffekt-Lackierung
- Leder-Paket Savona und ErgoComfort Sitze vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Volkswagen Media Control
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Safesicherung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn ErgoComfort
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzheizung vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Komfort-Paket Keyless Access
- Seitenairbag hinten
- Allradlenkung
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZCRZKD003038


CarOnSale

10:39
ECO

10:39
ECO






RES
CNL
SET


AUTO
FRONT
REAR






Audi






12 V





ECo
ECo






OK
VIEW






VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung






DEKRA
DEKRA
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)