CarOnSale

Seat Alhambra Executive Plus 4Drive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	160.565km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Executive Plus 4Drive [AT - Van5 2.0 TDI EU6, Executive Plus 4Drive, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZJV513862	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.565km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	295 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	500 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv - Kurvenlicht o.F; lt EL Aggregateträger korrodiert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Executive Plus
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Komfortsitze vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose 230V
- USB-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Original Fahrzeug Farbe: COSA YELLOW/RAPSGELB
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- SEAT Media-System Plus
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Winter-Paket 1

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT. S.A.

CarOnSale

CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE












Datenauszug
VSSZZZ7NZJV513862

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
25
30
29
28
27




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)