CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



01/2017	65.452km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU6, Trendline, 2014 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZHP065034	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.452km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.338km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Rücksitzlehne geteilt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
- Parkbremse elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang
- Außenspiegel lackiert
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Kneeairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winter-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Fußmatten Textil
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- App-Connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WVWZZZAUZHP065034
1720 kg
2875 kg
1- 0910 kg
2- 0860 kg
Typ AU


CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
MUTE
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!













VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


WVWZZZAUZHP065034
VOLKSWAGEN, VW
AU
WAC956CYVAX0
TMSFMSAF017N7MM0N1VL65VN2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
F2.2.Pers.bef.ü. 8 Spl.
Kombilimousine
715720O7*2015745W
EURO6:WSF/CL:M, M1
Benzin
0001
1197
GRAU
e1*2007/46*0623*22
21.10.16
ES540411


ES540411

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)