CarOnSale

Mercedes-Benz S 350 BlueTec / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



06/2015	192.740km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 350 BlueTec / d [DE - Lim4 S 350 BlueTec / d EU6, d, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2220321A189185	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.740km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.023km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	360 µm ⚠
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	390 µm ⚠
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	260 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Vermehrt polierbare Kratzer an der Karosserie

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Holz Eukalyptus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (Analog)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ


Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Memory-Paket
- Park-Paket
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Splitview-Display
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Metallic-Lackierung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung hinten
- TV-Tuner
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- DVD-Wechsler
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Panorama-Schiebedach
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenschutz-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autonomer Bremseingriff
- Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















DAIMLER AG
WDD2220321A189185
2655 kg
4840 kg
1270 kg
1445 kg

CarOnSale


CarOnSale














Seguridad limitada beacher



Mercedes-Benz	Barz Automobile GmbH Finowfurter Ring 3 Schorfheide OT Finowfurt	Datum Laufleistung Service	04.10.2024 157719 km Service A
Mercedes-Benz	Barz Automobile GmbH Finowfurter Ring 3 Schorfheide OT Finowfurt	Datum Laufleistung Service	13.10.2023 141021 km Service B
Mercedes-Benz	Barz Automobile GmbH Finowfurter Ring 3 Schorfheide OT Finowfurt	Datum Laufleistung Service	23.09.2022 120492 km Service A
Mercedes-Benz	Barz Automobile GmbH Finowfurter Ring 3 Schorfheide OT Finowfurt	Datum Laufleistung Service	17.09.2021 101218 km Service B
Mercedes-Benz	Mengerler Ticaret Türk A.Ş. İzmir Şubesi Egemer Aydın yolu 15. Km, Akçay cad. 698, s İzmir	Datum Laufleistung Service	18.05.2019 78652 km Service B
Mercedes-Benz	Mengerler Ticaret Türk A.Ş. İzmir Şubesi Egemer Aydın yolu 15. Km, Akçay cad. 698, s İzmir	Datum Laufleistung Service	08.05.2019 78652 km Service B
Mercedes-Benz	Tesmer GmbH & Co. KG Großmoorbogen 23 Hamburg	Datum Laufleistung Service	17.05.2018 53692 km Service A







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com