Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Tiguan R-Line	2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, R-Li..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZ5N2PW088154	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/BZG

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	22.06.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	07/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	91.448 km	k. A.	nein	07/24	29.945 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Delfingrau Metallic	metallic	nein	13.10.2026	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Grau - Titanschwarz - Flintgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
Mietwagen	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	149-155 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe	Ausstattung R-Line
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Chrom-Paket 2
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachreling	Dachspoiler R-Line
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet ..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane ..
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (..	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonso..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (8)	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunk..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten LED
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar,..	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 ..	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2678 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mitt..	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikr..	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Top-Komfortsitze vorn
Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger R-Line
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Audio-Navigationssystem Discover Pro Strea..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
Head-up-Display	LM-Felgen 8,5x20 (Suzuka, Dark Graphite)	Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurv..
Metallic-Lackierung	Sport-Paket	Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrk..

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Händlerfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	1.Achse rechts 255/40/R20 101V
2.	Alufelge hinten links verschrammt, Minderwert
3.	Alufelge vorne rechts verschrammt, Minderwert
4.	Bremsflüssigkeitswechsel, kein Nachweis
5.	DSG - Getriebeölwechsel, kein Nachweis
6.	Inspektionsservice, kein Nachweis
7.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair
8.	Tür hinten links, eingedellt - Gebrauchsspur
9.	Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt - smart repair
10.	Tür hinten rechts, eingedellt - drücken
11.	Tür vorne links, mehrfach eingedellt - drücken
12.	Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt - smart repair
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	t
1.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern	
	Zwischensumme (Netto)	

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	t
1.	COC-Papiere fehlen	€
2.	Kundendienstscheckheft fehlt	€
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	€
	Zwischensumme (Netto)	€

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	
---	---	
	Summe	

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 255/40 R20 101V	VL 4,00 mm (Continental)	VR 5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 255/40 R20 101V	HL 6,00 mm (Continental)	HR 4,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan R-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5N2PW088154
Kilometerstand: 91.448 km
Erstzulassung: 22.06.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Fahrbereifung (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Alufelge hinten links verschrammt, Minderwert (DEKRA)




Alufelge hinten links verschrammt, Minderwert (DEKRA)




Alufelge vorne rechts verschrammt, Minderwert (DEKRA)



Alufelge vorne rechts verschrammt, Minderwert (DEKRA)



Wartungsnachweis (DEKRA)



Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Achse 1, Reifen Rechts Flankenschaden (DEKRA)



Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)