CarOnSale

Skoda Karoq Style 125 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



10/2020	62.338km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Style 125 4x4 [AT - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Style 125 4x4, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLJ7NU0M5014035	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.338km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.630km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kerben	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Abfallbehälter
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Style
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Netzprogramm im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Parkbremse elektronisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2630 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckspoiler (Hecktür / Kofferdeckel)
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Notrufsystem
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Wegfahrsperre
- Kurven- und Abbiegelicht-Paket
- Scheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Laderaumboden variabel
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Rückfahrkamera
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























LJ7NU0M5014035

CarOnSale










EWG - Übereinstimmungsbescheinigung
SKODA
Duplikat: 2. Ausstellung DUPLIKAT








Abgemeldet am
3. Nov. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)