CarOnSale

Porsche Boxster Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2007	119.530km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Boxster Basis [DE - Ca2 2.7, 2006 - 2009]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WP0ZZZ98Z7U704044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.530km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.687 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.778km	LETZTER SERVICE AM 12/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Verdeckbetätigung elektrisch
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Bremssättel schwarz eloxiert
- Fensterheber elektrisch
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Koffer- und Motordeckelentriegelung elektrisch
- Motor 2,7 Ltr. - 180 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Porsche Stability Management (PSM)
- Servolenkung
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ablagebox hinten
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sound-Package Plus
- Innenraumüberwachung (Infrarot-System)
- Alarmanlage
- Fußmatten
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul
- Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























GERMANY
DR.ING.H.C.F.PORSCHE
WP0ZZZ98ZTU704044




FUNCT.
SET
RESET


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)