CarOnSale

Ford Ka Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2009	112.128km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ka Titanium [DE - LimS3 1.2 EU4, Titanium, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXLTRU9U30479	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.128km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.719km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kabelbaum am Kofferraum für den hinteren Scheibenwischer ist defekt, daher Fehlermeldung "Heckklappe offen"Zentralverriegelung teilweise ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang - Typ: C514
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 8V KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung getönt
- Seitenairbag vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Lago-Grau
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekor Perle
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Trend X-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale





Nachweise - Wartungsarbeiten
Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle
A
B
D
12
E
F


Wartung Ihres Fahrzeugs
Nachweise - Wartungsarbeiten
BOSCH
Service







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)