CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	128.711km	110 PS	Erdgas/CNG	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI g-tron EU6, S line Sportpaket, 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V9FA118906	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 114.568km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	330 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	310 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Knieairbag Fahrerseite
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,4 Ltr. - 81 kW TGI bivalent, Benzin / CNG
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlnappa / Stoff Biathlon mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk S-line
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Navigations-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Licht- und Regensensor
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Connectivity-Paket
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Vorbereitung Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















13:46
0 km




AUDI AG
WAUZZZ8V9FA118906


CarOnSale




Car
Serviceintervalle
Ölwechsel fällig:
seit 3200 km / 161 Tagen
Inspektion fällig:
seit 170 Tagen
Systeme
13:48
Set indiv.


Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
Einstellen


Tour
Verkehr
Glasgow
Viborg
London
Berlin
Vilnius
Kiwa
Madrid
Roma
Istanbu
Valletta
Ziele
13:48
Einstellen





SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME



MENU
BACK











Kfz-Werkstatt
Holger Geis
Tel.: 0662/456661
Urgdist


Audi Zentrum Essen
Peter Sramoja GmbH & Co KG
Audi Partner




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




08.04.2015 0588 AYC00024X
WAUZZZ8V9FA118906
AUDI
SCPWAF1
FD7AM006RBV917MMTM1
A3 SPORTBACK G-TRON
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
Benzin/komp.Erdgas
F.1/F.2:1870 U. 7.2/8.2:1020 B:ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8
% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D:ZUGKOMBINATION:3170KG*WW.AHK
LT.EG70*


TÜV Rheinland Group
TP265490
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde


Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)