CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 CDI BlueEfficiency 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2010	181.668km	231 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - Kb5 E 350 CDI 4MATIC EU5, Elegance BlueEfficiency, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122891A175229	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.668km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.687km	LETZTER SERVICE AM 11/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2010	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Parameterlenkung
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CUPRITBRAUN
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Niveauregulierung


Sonderausstattung

- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Memory-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Fondsicherheits-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Reserverad als Notrad
- Sonnenschutz-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung hinten
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Parkführung
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DAIMLER AG
WDD2122891A175229
Mercedes-Benz
2565 kg
4765 kg
1170 kg
1395 kg
Made in Germany



CarOnSale









zurück

12:00
Navi
Audio
Tel
Video
System
Guide
TMC
Position

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Spaltmaße ungenau, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Motorhaube (Riss/Bruch)




- Motorhaube (Riss/Bruch)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Kratzer)




- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)