CarOnSale

BMW M340I XDRIVE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2024	20.832km	374 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M340I XDRIVE	KATEGORIE Limousine
FIN WBA48FF0508E37658	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.832km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 374 PS (275 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.996km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachzierleisten Wagenfarbe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (M-Technic)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 275 kW (Motor 3,0 Ltr. - 275 kW)
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportdifferential
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Remote Services
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Variable Sportlenkung
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Bedienelemente galvanisiert
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- BMW Live Cockpit Professional
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung Akustikglas
- Rückfahrkamera
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Parkassistent-Paket
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale





