CarOnSale

Audi SQ5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	136.196km	326 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU6, quattro competition, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R5HA101381	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.196km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.485km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	60 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2813 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Audi music interface
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Standheizung mit Zeitschaltuhr
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Bremssättel lackiert, Farbe nach Wahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Heckleuchten LED
- Audi Drive Select
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Sound-System Bang & Olufsen
- Dachreling
- Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn und hinten
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale


Audi multimedia




SPEED
CANCEL
RESUME
SET





OFF
1
2
SET





V6 T




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr TÜV-Sachverständiger: Maik Kellermann

28.02.2017
0588
BDV000113
M1
AC
WAUZZZ8R5HA101381
AUDI
8R
XCVUBQ1
QA8QA8BK001P8R147MMEM1NK1
SQ5 TDI
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36W0
2967
F.1/F.2:2625 U, 7.2/8.2:1425 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-
MASSE D.ZUGKOMBINATION:5025KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 28.02.2017*
2
2
240/4000
250
4629 - 4744
1898 - 1934
1617 - 1665
2075 - -
100
174
2585
2585
1325
1345
-
1325
1345
-
87
2375
75
2400
750
6
255/40 R21 102Y
255/40 R21 102Y
-
WEISS
0
e1*2001/116*0473*24
10.05.2016
K
FV467000


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)