CarOnSale

Volkswagen Golf United

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2008	82.158km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf United [DE - LimS3 1.4 EU4, United, 2007 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZ9W000658	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.158km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.288km	LETZTER SERVICE AM 12/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Türlautsprecher vorn
- Coming-Home-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Metallic-Lackierung
- Verglasung grün getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZ9W000658
1770 kg
2770 kg
1- 0930 kg
2- 0890 kg
Typ 1K



CarOnSale



ESP
OFF








Mobilitätsgarantie bis
133 / 32336



Mobilitätsgarantie bis
133 / 32336













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)