CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	203.764km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d 4Matic lang Avantgarde/Edition, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313507753	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.764km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 180.084km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 234g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	185 µm ⚠
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Surround-System Burmester
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Gurtstraffer
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Auflastung auf 3,1 t
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Gepäcksicherungsnetz
- Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44781313507753
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale

CarOnSale


STOP


OK


AUTO


180°-Ansicht


12:05
TMC
AUTO
MENU











TMC
AUTO
MENU
NAVI
RADIO
MEDIA
TEL




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1508911
KB050
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


30.08.2018
WDF44781313507753
MERCEDES-BENZ
639/2
KLA83310WXX
2FKT2X26BEXX
V-KLASSE
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36AD
02143
schwarz
28.02.2018
FL434285
ZU 18: MAX.5244*ZU 20: MAX.1946*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT
. 160 KM/H*S.1:MAX. S-PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 3
0.08.2018*


FL434285

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)