Citroen

CITROËN C5 AIRCROSS (10.2017->) PLUS MILD-HYBRID 100 KW (MOTOR 1,2 LTR. - 100 KW) 5-TÜRIG

VIN: VR7ARHPY9SL008472



Beschreibung

	Zulassungsdatum 24/03/2025	**Laufleistung** 27963 km
Farbe LACKIERUNG NEW DARK BLUE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**Hubraum** 1199	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 100 KW	


Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
003	Dach / - Sonnendach : Nein	Delle	Reparieren






004	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Akzeptabel
005	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen






006	Kotflügel / Hinten Links [1]	Delle	Smart Repair





007	Kotflügelzierleiste / Hinten Links Verchromt : Ja	Delle	Ersetzen




008	Fensterschachtabdichtung / Hinten Links	Delle	Ersetzen






009	Zierleiste Fensterrahmen / Links Oberfläche : Verchromt	Delle	Ersetzen





010	Dachholm / Links [2]	Delle	Smart Repair






011	Fensterschachtabdichtung / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
012	Tür / Hinten Links [3]	Delle	Smart Repair






013	Tür / Vorne Links [4]	Delle	Smart Repair






014	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Smart Repair






015	Motorhaube / - [5]	Delle	Smart Repair






016	Dachholm / Rechts [6]	Delle	Smart Repair








017	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



018	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen



[1] 4,0 Std
[2] 8,0 Std
[3] 3,0 Std
[4] 2,5 Std
[5] 6,0 Std
[6] 2,0 Std

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Hagelschaden

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation



Vin


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt


Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle


Dach / - / Delle




Dach / - / Delle



Dach / - / Delle


Stoßfänger / Hinten / Gebrochen


Stoßfänger / Hinten / Gebrochen


Stoßfänger / Hinten / Gebrochen


Stoßfänger / Hinten / Gebrochen


Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle




Kotflügel / Hinten Links / Delle


Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Delle


Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Delle


Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle


Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle


Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle


Fensterschachtabdichtung / Hinten Links / Delle


Zierleiste Fensterrahmen / Links / Delle


Zierleiste Fensterrahmen / Links / Delle


Zierleiste Fensterrahmen / Links / Delle


Dachholm / Links / Delle



Dachholm / Links / Delle


Dachholm / Links / Delle


Dachholm / Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle


Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle


Tür / Hinten Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Tür / Vorne Links / Delle


Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle


Kotflügel / Vorne Links / Delle



Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt