CarOnSale

Ford Connect Kasten lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	82.372km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Kasten lang [DE - Ka.L3 1.0 EcoBoost EU6, 210 (L2), 2015 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0SXXWPGSJL55605	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.372km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.515km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Batterie 60 Ah
- Batterie verstärkt
- Economy-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Getränkehalter vorn
- Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Radstand 3062 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Paket 1
- Starter-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Laderaumleuchte LED
- Schiebetür rechts
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























WF0SXXWPGSJL55605


CarOnSale
de


CarOnSale


Ford









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Verlieren



- Fahrertür (Anderer Schaden): Verlieren



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Riss/Bruch)