CarOnSale

Nissan NV300 L2H1 2,9t COMFORT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



02/2021	148.602km	LEISTUNG 145 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV300 L2H1 2,9t COMFORT [DE - Ka4 2,9t dCi 145 DPF EU6, L2H1 COMFORT, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VNVF4000066810386	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.114km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Cool & Sound-Paket
- Dockingstation für Smartphone
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 107 kW dCi KAT
- Radstand 3498 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Rückenlehnen umklappbar und Ablagefächer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Totwinkel-Spiegel in Sonnenblende
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Zentralverriegelung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- USB-Anschluss
- Klimaanlage
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- intelligent key

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VNVF400006B810385

CarOnSale



R



SOURCE
AUDIO
MODE
OK


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN 3503
04.08.22
NISSAN 3503
30.01.24


NISSAN


4
193
3050
3050
FAMSR
1625
1650
-
ML6TAK112A00
1625
1650
-
-
75
2525
60
NISSAN NV300
2000
750
3
-
NISSAN (CH)
215/65 R16C
Fz.z.GD.bef. b. 3,5 t
215/65 R16C
Van
-
715/2007*2018/1832CI
-/-
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III
N2e2*2007/46*0037*31
Diesel
07.12.20
FU391555
0002 M 36CI 1997


FU391555

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)