CarOnSale

Fiat Scudo L2 Pro

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2024	118.829km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scudo L2 Pro [AT - Ka4 1.5 Multijet 120 EU6d, L2 Pro, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXFVBYHVMP7879278	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.829km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**70 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**60 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	**65 µm**	Türe hinten rechts	**65 µm**
Seitenteil hinten links	**65 µm**	Seitenteil hinten rechts	**60 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenausstattung: Stoff
- Innenausstattung: schwarz
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 3,5 Zoll
- Interieur-Paket Black
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Multijet KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger schwarz
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Uni-Lackierung
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
62*2007/46*0533
VXFVBYHVMP7879278
2695 KG
4250 KG
1-1500 KG
2-1500 KG
0.51


FIAT
CarOnSale





FIAT


FCA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY




10
30
25
9
29
26
8
28
27
4
7
6
5




Abgemeldet am

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Wahnsinn bleibt



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Wahnsinn bleibt



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Wahnsinn bleibt



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)