CarOnSale

Mercedes-Benz 1.9 92 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	213.796km	125 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 1.9 92 kW	KATEGORIE Van
FIN WDB4147001N253683	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.796km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ohne Luft	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kundenangabe: 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Motor 1,9 Ltr. - 92 kW KAT
- Reifen 195/55 R15 ..H
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Original Fahrzeug Farbe: carbonschwarz metallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Ablagebox unter Rücksitzbank
- Ausstellfenster hinten elektr. betätigt
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Metallic-Lackierung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Audiosystem: Radio
- Audiosystem Sound 30 CD (Radio/CD-Player)
- Dachreling
- Klimaanlage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar / herausnehmbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Klimaanlage (Varianten)
- Audiosystem: Radio
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Klimaanlage (Varianten)
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLERCHRYSLER AG
e1*2001/116*0185
WDB4147001N253683
1960 kg
2680 kg
1- 970 kg
2- 990 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany


CarOnSale




Bestätigungen
Aktives Service System (ASSYST)




28.07.2005
WDB4147001N253683
VANEO 1.9
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
Schwarz
ausgestellt am 09.06.2006



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Wischerarm fehlt



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)