CarOnSale

# Mercedes-Benz C 180 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| 08/2016 | 89.588km | LEISTUNG<br>156 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C 180 CGI [DE - Kb5 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WDD2052401F439953 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>89.588km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>156 PS (115 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.595 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>38.550km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2020 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2016 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>125g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.4l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 170 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 800 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Laut Einlieferer 2 Vorbesitzer**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Avantgarde Interieur
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Kartentasche an Vordersitze
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Intelligent Light System LED
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
WDD2052401F439953
2075 kg
3935 kg
960 kg
1145 kg


CarOnSale


CarOnSale






Zulassungsbescheinigung Teil I
WDD2052401F439953
MERCEDES-BENZ
204 K
W2AE1521
C 180
DAIMLER (D)
205/60 R16 92V

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)