CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Volkswagen Passat Comfortline BlueMotion

EZ 03/2011 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 223.227km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25*
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Passat Comfortline BlueMotion [DE - Lim4 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2014]		
Kategorie Limousine	**FIN** WVWZZZ3CZBE352065	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 223.227km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 140 PS (103 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 201.821km	**Letzter Service am** 06/2025
Emissionsklasse Euro 5a	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 03/2011	**Farbe** Braun	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 135g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	145		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRBRAUN
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rückfahrkamera (Rear View)

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik	• Sitzheizung vorn
• Spiegel-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Wendematte Gepäckraum	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

TDI

NO 13:43 P
N NO O
24.5 °C
223227 1066.4

VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZBE352065
2130 kg
3955 kg
1- 1150 kg
2- 1030 kg
Typ 3C

CarOnSale

Steuerriemen
Spannrolle(n)
Wasserpumpe
Gewechselt bei km
188.148
am: 04.03.22
Nächster Wechsel
bei km:
oder am:
AUTO PROFI
Kattenhuesen
Tel: 04822-5095
Klima-Check
31.7.2026
Trocknerpatrone
Innenraum-Luftfilter
Kontrastmittel
Füllmenge:
Nächster Wechsel:
AC
Kältemittel
Refrigerant
Fluide frigorigène
R134a
Füllmenge
Charge level
Contenance
600g

RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!
Option



02.03.2011	0603	AY100016 1	02	01	0103/04200
M1	AA		04769 - 04874		211
WVWZZZ3CZBE352065	6		1455 - 1490	1820 - 1820	
VOLKSWAGEN, VW			-	001560 -	
3C			0135	00090	-
AACFFBXO			01150	002130	002130
FD6FD62E018STP17MGSNVR2O			01150	01030	-
			071	01030	-
PASSAT			01800	02375	069
VOLKSWAGEN VW			195/60 R16 93V	0750	005
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/60 R16 93V		
LIMOUSINE			-		
715/2007*692/2008A			BRAUN		8
EURO5;A;PI/CI;M, N1 I			e1*2001/116*0307*26		
DIESEL			03.01.2011	A	GH467406
0002	35A0	01968	-		

F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+65 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2000B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3955KG*FZ IST M1T
WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ABS.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.
STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.MAX.4155KG*WW.AH
K LT.EGTG*STUFE PM5,AB 02.03.2011*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 02.03.2011*





Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Ölfilter	☐	☐
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSG®-Öl und Filter	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Bremsbeläge und -anlagen	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeiten (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	Gebläse und Schläuche	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
Datum: 25.06.2025			Kraftstofffilter	☐	☐
km-Stand: 207829			Luftfiltereinsatz	☐	☐
Rechnungsnummer: 26572			Reifendruckkontrolle	☐	☐
Reparaturumfang:	☐	☒	Rotlerdüffbacke	☐	☐
			Staub- und Pollenfilter	☐	☐
Kundenwunsch:	☐	☒	Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

Auto-Profi Kellinghusen
Fahrzeug GmbH
Mühlenteicher Str. 31
25548 Kellinghusen
Tel. 04822-90330 · Fax 04822-903336

Stempel des Volkswagen Partners

Longlife-Motorölgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service
☒ Intervall-Service
☐ nach flexiblem Service-Intervall-Anzeige
☐ Inspektions-Service
Monat: ____
Jahr: ____ km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)

Ereignisse der Werkstatt

In den folgenden Nachweisblättern können Ihre Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören, dokumentieren. Dazu gehören z.B. Mängelbeseitigungen, Arbeiten an der Klimaanlage, Longlife-Modus, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umrüstung des LongLife Service auf Inspektionsumfänge (Service).

km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	
km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	

Stempel des Volkswagen Partners



Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Ölfilter	☐	☐
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSG®-Öl und Filter	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Bremsbeläge und -anlagen	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeiten (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐	Gebläse und Schläuche	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
Datum: 01.10.2024			Kraftstofffilter	☐	☐
km-Stand: 186171			Luftfilterelement	☐	☐
Rechnungsnummer:			Reifendruckkontrolle	☐	☐
Reparaturumfang:	☐	☐	Rotlerdüffbacke	☐	☐
			Staub- und Pollenfilter	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

Auto-Profi Kellinghusen
Fahrzeug GmbH
Mühlenteicher Str. 31
25548 Kellinghusen
Tel. 04822-90330 · Fax 04822-903336

Stempel des Volkswagen Partners

Longlife-Motorölgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service
☐ Intervall-Service
☐ nach flexiblem Service-Intervall-Anzeige
☐ Inspektions-Service
Monat: ____
Jahr: ____ km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)

Ereignisse der Werkstatt

In den folgenden Nachweisblättern können Ihre Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören, dokumentieren. Dazu gehören z.B. Mängelbeseitigungen, Arbeiten an der Klimaanlage, Longlife-Modus, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umrüstung des LongLife Service auf Inspektionsumfänge (Service).

km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	
km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	

Stempel des Volkswagen Partners



Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Ölfilter	☐	☐
im Verbund	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSG®-Öl und Filter	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Bremsbeläge und -anlagen	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeiten (Papierfilter)	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐	Gebläse und Schläuche	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Haldex-Kupplung Öl	☐	☐
Datum: 08.03.2018			Kraftstofffilter	☐	☐
km-Stand: 84661			Luftfilterelement	☐	☐
Rechnungsnummer:			Reifendruckkontrolle	☐	☐
Reparaturumfang:	☐	☐	Rotlerdüffbacke	☐	☐
			Staub- und Pollenfilter	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

AUTO-PROFI
Inh. H.-P. Suwe u. R. Wendt
Mühlenteicher Str. 31
25548 Kellinghusen
Tel. 04822-90 33 0 · Fax 04822-90 33 36

Stempel des Volkswagen Partners

AUTO-PROFI
Inh. H.-P. Suwe u. R. Wendt
Mühlenteicher Str. 31
25548 Kellinghusen
Tel. 04822-90 33 0 · Fax 04822-90 33 36

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service
☐ Intervall-Service
☐ nach flexiblem Service-Intervall-Anzeige
☐ Inspektions-Service
☒ Bremsflüssigkeitswechsel
Monat: 3
Jahr: 20

Ereignisse der Werkstatt

In den folgenden Nachweisblättern können Ihre Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören, dokumentieren. Dazu gehören z.B. Mängelbeseitigungen, Arbeiten an der Klimaanlage, Umrüstung des LongLife Service auf Inspektionsumfänge (Service).

km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	
km-Stand:	
Datum:	
Bemerkungen:	

Stempel des Volkswagen Partners

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Dach (Lackschaden)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Diverse Schäden)

Innenraum (Diverse Schäden)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)

Innenraum (Verschleiß)