
CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2011	202.638km	211 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2008 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R6BA115863	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.638km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2011	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	980 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	380 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYSTGRAU

Sonderausstattung

- Audiosystem Symphony (Radio/CD-Wechsler integriert, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sport-Fahrwerk S-line
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Winterbereifung zusätzlich
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8R6BA115863


CarOnSale




Car
Service-Intervall
Nächster Ölwechsel
in 28400 km / 583 Tagen
Nächste Inspektion
in 27300 km / 598 Tagen
LO°C
23:40













LOAD
TEL
CAR
SETUP
RETURN
AUTO
AC
OFF


Einparkhilfe
Einstellung
Fahrweg kontrollieren!








30.05.2011 0588 AIV00042 1
M1G AC
WAUZZZ8R6BA115863 7
AUDI
8R
XCUNCQ1
QM8B2017R8R717MGEM1
AUDI Q5
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
/1b/200/*59/2009F
EURO5;F;PI/CI;M_N1 I
Benzin
0001 35F0 1984
2 2 155/4300 222
4629 - 4743 1898 - 1934
1643 - 1663 1795
80
188 2330 2330
1160 1300 -
1160 1300 -
74 3750 73
2000 750 5
235/55 R19 101W
235/55 R19 101W
LILA/VIOLETT 4
e1*2001/116*0473*07
22.12.2010 K HT601737
F.1/F.2:+80 U. 7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2400 BIS 8%
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.4410KG*FZG.BEI WERKSEITIG M
ONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.1
00 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.05.2011*


Außerbetriebsetzung:
13.07.2026
Reservierungsdauer(längstens):
ZBI 342





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Undicht)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Lackschaden): Knick

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)