CarOnSale

ALPINA XD3 Bi-Turbo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	103.208km	349 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER ALPINA	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XD3 Bi-Turbo	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAPDF2500FWP10287	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.208km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 349 PS (257 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.662km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Kratzer, Riss/Bruch	Kratzer, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm	⚠ 4 mm
Riss/Bruch, Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















CarOnSale
ALPINA



Burkard Bovensiepen
GmbH + Co. KG
Produktion
exclusiver Automobile
BMW ALPINA XD3 BITURBO 287






























Service Historie
1108
BAYERN 1
Datum: 14.09.2026 Service: 00000
Kilometer: 102662 km
Datum: 16.10.2024 Service: 52828 BMW
Kilometer: 95191 km
Datum: 03.06.2024 Service: 52828 BMW
Kilometer: 92238 km
Datum: 08.09.2022 Service: 07315 BMW
Kilometer: 78972 km

Service Historie
1108
BAYERN 1
Kilometer: 78972 km
Datum: 09.03.2022 Service: 07315 BMW
Kilometer: 72676 km
Datum: 14.06.2021 Service: 03829 BMW
Kilometer: 61629 km
Datum: 29.04.2019 Service: 00490 BMW
Kilometer: 37856 km
Datum: 19.11.2018 Service: 00490 BMW

Service Historie
1108
BAYERN 1
Datum: 14.06.2021 Service: 03829 BMW
Kilometer: 61629 km
Datum: 29.04.2019 Service: 00490 BMW
Kilometer: 37856 km
Datum: 19.11.2018 Service: 00490 BMW
Kilometer: 32529 km
Datum: 09.11.2016 Service: 00490 BMW
Kilometer: 14776 km



BMW ALPINA XD3 BITURBO
ALPINA
SCHWARZ



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Verformung, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)