CarOnSale

Ford Tourneo Custom

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	179.297km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tourneo Custom	KATEGORIE Van
FIN WF03XXTTG3HP52809	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.297km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.145km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fondraumheizung
- Generator 240 A
- Haltegriff B-Säule
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3300 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Titanium
- Trittstufe unter Schiebetür links
- Trittstufe unter Schiebetür rechts
- Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Verglasung stark getönt
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Diebstahl-Warnanlage
- Doppelklimaanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Radioempfang Digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Sicht-Paket 3
- Sitz-Paket 37: Fahrersitz (4-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Seitenairbag und Sitzheizung, Leder
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Steckdose 230V / 150 Watt
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Armlehnen vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Rückfahrkamera mit Farbdisplay
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















NAV
CD
RADIO
AUX
PHONE
OK

WF0JXXTTG3HP52809

CarOnSale

CarOnSale

Route
Zieleingabe
Verkehr
Heimatadresse
TP
11:22




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)