CarOnSale

Peugeot 2008 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	139.381km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 Active [DE - SUV5 1.2 12V VTi / PureTech 82 EU6, Active (EURO 6), (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3CUHMZ6HY168537	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.381km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.939km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Fzg. ohne Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2538 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

Sonderausstattung

- City-Paket Plus
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























91.30 MHz


AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0070
VF3CUHMZ6HY168537
1590 KG
2370 KG
1 900 KG
2 830 KG
CUHMZ6


CarOnSale




Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen






CarOnSale



CarOnSale








ARAL
0W30
G.u.R. STEFFEN
Inhaber: Simon Fischer
KFZ Reparatur



SET/+
SET/–
CRUISE
LIMIT



WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel


WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Firmenstempel













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)