
CarOnSale

Kia Rio Spirit

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



07/2014	149.165km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rio Spirit [DE - LimS3 1.4 CRDi EU5, Spirit, 2011 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KNADN314AE6388850	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.165km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.396 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.133km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**155 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Metall-Look
- Klimaautomatik
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Abbiegelicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW CRDi KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: AURORASCHWARZ MET.
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























KIA MOTORS CORPORATION
e11*2007/46*0195
KNADN314AE6388850
1680 kg
2780 kg
1-945 kg
2-840 kg


CarOnSale


CarOnSale











KIA








letzter Wechsel/last change
14.8776
06.06.26
Nächster Wechsel/Next change
16.5000
01.06.27






Service – Inspektion
KIA MOTORS
Autohaus Grimme


Limited Warranty
Garantie- und Serviceheft


04.07.2014 8253 ADZ00080
M1 AF
KNADN314AE6388850
KIA
UB
FSD41
M67BY1
RIO
KIA MOTOR (ROK)
Mehrzweckfahrzeug
EURO5-J/PCI, M, NT I
Diesel
0002 35,0 1396
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*STUFE PM5,AB 04.07.2014*DATUM ZU
R EMISSIONSKLASSE: 04.07.2014***
2 1 55/4000 169
4045 1720
1455 1249-1328
50
105 1680 1680
945 840
945 840
79 3800 72
1100 450 5
185/65R15 88H
185/65R15 88H
Schwarz
e11*2007/46*0198*09
23.08.2013 GK502891



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)