CarOnSale

# Volkswagen Transporter Multivan FWD Generation Six

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2018 | 111.292km | 150 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter Multivan FWD Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Generation Six, 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WV2ZZZ7HZKH032894 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>111.292km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2018 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>223g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.5l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kerben, Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kerben, Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **110 µm** | Beifahrertür | **110 µm** |
| Kotflügel vorne links | **110 µm** | Kotflügel vorne rechts | **105 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **105 µm** |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Flugrost .**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Doppeltonfanfare
- Dämmglas-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Dämmglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe

- Türablagekasten vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Zuheizer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Regensensor
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

## ★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Sprachverstärkung elektronisch
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachverstärkung elektronisch
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























WVGZZZ7HZKH032894

CarOnSale

CarOnSale


13:36
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Bern
Bukarest
Madrid
Athen

ParkPilot

ON/OFF
MODE
41126












VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel Unter Minimum.



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)