CarOnSale

Renault Kangoo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



01/2018	258.970km	LEISTUNG 76 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1FW51J159213580	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.970km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 76 PS (56 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.491 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.209km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2018	FARBE Unbekannt	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Gurtstraffer
- Kopfstützen verstellbar
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP Energy
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 2697 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Triebwerkunterschutz
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Radzierkappen
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Bordcomputer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Dachladeklappe hinten
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Klimaanlage
- Vario-Paket
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Laderaumtrennwand (VARIO)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale





KONTROLLNACHWEISE (2/6)


KONTROLLNACHWEISE (1/6)





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)




- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)




- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)