CarOnSale

BMW 218i Active Tourer

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	88.141km	140 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218i Active Tourer	KATEGORIE Van
FIN WBA6S11090VF86998	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.141km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.131km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Stoßfänger hinten neu + Lackiert; Laut Einlieferer Zweitschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW-Online: Online-Plattform
- Blinkleuchten LED
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Bordcomputer
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung


- Außenspiegel-Paket
- Business-Paket
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzheizung vorn
- CD-Laufwerk
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Head-up-Display
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Service-System: Concierge Services
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
218i Active Tourer
475
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1675
WBA6S11090VF86998
1545 kg
3245 kg
1- 1020 kg
2- 965 kg

CarOnSale




Nicht allein auf Kamerabild verlassen!






Service Historie
Antenne 10:40
OK Datum: 14.12.2021 Service: 01872 BMW
Kilometer: 40.458 km
OK Datum: 11.12.2023 Service: 01872 BMW
Kilometer: 60.875 km
OK Datum: 20.05.2025 Service: 01872 BMW
Kilometer: 73.215 km
OK Datum: 10.12.2025 Service: 01872 BMW
Kilometer: 79.121 km


Service Historie
Antenne 10:40
OK Datum: 06.11.2018 Service: 30753 BMW
Kilometer: 4 km
OK Datum: 09.12.2019 Service: 01872 BMW
Kilometer: 21.027 km
OK Datum: 15.09.2021 Service: 01872 BMW
Kilometer: 36.951 km
OK Datum: 14.12.2021 Service: 01872 BMW
Kilometer: 40.458 km





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)