CarOnSale

Audi Q7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	189.718km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M0GD027312	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.718km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.053km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	155 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2994 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: ORCASCHWARZ/DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Allradlenkung
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt, Dämmglas vorn
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sperrdifferential
- Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Chromlack Schiefergrau
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Stadt
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- DVD-Wechsler
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Seitenairbag hinten
- Stoßfänger kpl. / Schwellerabdeckung / Radlaufblenden in Wagenfarbe (Voll-Lackierung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ4MOGD027312




8:02
Fahrweg kontrollieren!

NAV


VIEW
OK

SPEED
DISTANCE









13.11.2015 0588 BDM00021X 2 02 200/3250 2
M1G AC 5052-5161 1968
WAUZZZ4M0GD027312 X 1668-1783 2070
Audi - 00140 -
4L 149 2765 2765
XCRTCQ2 1415 1510 -
QA8D5007P4L027MMEM1S5FL 1415 1510 -
070 2375 068
Q7 3500 750 5
AUDI 255/55 R19 111Y
Geländefz.Pers.bef. 255/55 R19 111Y
Kombilimousine -
715/2007*136/2014W - schwa
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0350*22
Diesel 21.07.15 K EN884
0002 36W0 2967
F.1/F.2:2865 u. 7.2/8.2:1610 b.Anhängebetrieb*techn.
1.Ges-Masse d.Zugkombination:6365kg*ww.AHK lt.EGTG*

Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am außer Betrieb gesetzt:
20.10.2026


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)