CarOnSale

Kia XCeed Edition 7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2022	30.832km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XCeed Edition 7 [DE - SUV5 1.5 T-GDI EU6d, Edition 7, 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YH4F15ANL103895	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.832km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.482 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.803km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP) 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Rost	⚠ 2 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad mit Multifunktion
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2650 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht LED hinten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: (WD) CARARRAWEISS

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























14:45
Absolut GERMANY


J78
KIA SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*1299
- U5YH4F15ANL103895 -
TRANSM AXLE PAINT TRIM
7 WD WK
1840 kg
3250 kg
SVC CODE
1 - 1050 kg
2 - 950 kg
KIA SLOVAKIA S.R.O.
Contact address: KIA SLOVAKIA S.R.O.
Sv.Jana Nepomuckeho 1787/1 Teplicka nad Vahom 013 01 Slovakia






CarOnSale




RADIO
MEDIA
TRACK
SETUP




Service-Nachweis
Autohaus Holsten GmbH
21684 Stade
2285



Service-Nachweis
Autohaus Holsten GmbH
21684 Stade
2285


Service-Nachweis
Autohaus Holsten GmbH
21684 Stade
2285


Service-Nachweis
Autohaus Holsten GmbH
21684 Stade
2285




COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY
Landkreis Stade
Der Landrat
1435502


26.04.2022 2234 AAT000448
M1 AB
U5YH4F15ANL103895 0
KIA
CD
BCP41
M6SHZ2
XCEED
KIA (SK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl.mousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/CI; M, N1
Benzin
0001 36AP 1482
20 BIS 1495*
2 1 118/5500 208
4395 - - 1826 - -
1483 - - 1370 - 1491
- 75 -
137 1840 1840
1050 950 -
1050 950 -
77 3750 66
1410 600 5 -
205/80R18 92H
205/60R18 92H
WEISS 0
64*2007/46*1299*18
05.11.2021 K GN150303



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)