CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2014	103.753km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stop [AT - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZFW542229	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 103.753km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2014	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kneeairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara

- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

★ Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Winter-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Seitenairbag hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZFW642229

CarOnSale

CarOnSale












Klasse / Fahrzeugart
M1 Personenkraftwagen
D1 Marke
VOLKSWAGEN, VW
D3 Handelsbezeichnung
GOLF SPORTSVAN
D5 Typ/Variante/Version
AUVSACCYVGXG/FMSFMEAJ039NTMMOVL01
A22 Anzahl der Verwendungen
1
A21 Anlage
Zertifikat-Genehmigungsdokument

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)