CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2010	172.145km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 CDI	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690071J868742	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.145km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 110.642km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1690071J868742







AUTO




EG-Übereinstimmungsbescheinigung


Die Zulassungsbescheinigung I ist bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 30.10.2025 außer Betrieb gesetzt.
Rhein-Erft-Kreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt


29.12.2010
MERCEDES-BENZ
X204MZ
BENZ03501
A 180 CDI
DAIMLER AG
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
DIESEL
24.03.2010
WA176989




[redacted]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)