CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2022	66.224km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 55 3.0 TFSI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M4ND017430	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.224km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.963km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontkamera (Scheibe)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW V6 24V TFSI)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2995 mm
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Dachkantenspoiler
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- MMI Touch (Touchscreen)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket plus
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Cricket
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Head-up-Display
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sperrdifferential
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ4MND017430


CarOnSale


CarOnSale

Fahrweg kontrolliert
Hinten

Fahrweg kontrolliert
Vorn









AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




31.05.2022 0588 BHC01489 X
M1G AC
WAUZZZ4M4ND017430 X
AUDI
4L
XDCBDQI
QA8QA8D5021R121B204BIAEM1S5FLB2
Q7
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1B32AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AP 2995
7.2/8.2:+100 B,ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE 5.ZUSKOMB
INATION:6330KG*WW,AEK LT.EGTG***
2 2 25075200 250
5066 1994
1703 2155-2155
140 -
232 2830 2830
1445 1490 -
1445 1490 -
74 3750 66
3500 750 5 -
285/45 R20 112Y
285/45 R20 112Y
-
Schwarz 9
e1*2001/116*0350*51
11.11.2021 K G1062387

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Schweller links (Delle, Kratzer)