CarOnSale

Toyota Proace L1 Kasten Meister Max

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



08/2018	77.275km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Kasten Meister Max [DE - Ka4 1.6 D-4D EU6, L1 Meister Max Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVBBHXHGZ119268	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.275km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.939km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 10 mm Kerben, Kratzer	⚠ 10 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 10 mm Kerben, Kratzer	⚠ 10 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	1990 µm ⚠
Motorhaube	5 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehlermeldung Abgasreinigung Start in 1000 km nicht mehr möglich; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Bordcomputer
- Comfort-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Laderaumtrennwand
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW D-4D KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Freisprechanlage Bluetooth
- Klimaanlage
- Einparkhilfe hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Meister
- Toyota Smart Cargo
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Heckscheibenwischer
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Beifahrerdoppelsitz
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Stop&Go-System (TSGS)
- Verglasung getönt
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibe heizbar
- Stop-Start-Anlage (Generator)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale








TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA
YARVBBHXHGZ119268


CarOnSale






TOYOTA
KELLER
TOYOTA
KELLER





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel ist braun



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Taste Beifahrerfenster ohne Funktion.



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)