CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	161.756km	367 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUV5 GLC 43 AMG EU6d-T, 4Matic (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539641F599399	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.756km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.885km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 220g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	245 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	255 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Profilabweichungen bei Rädern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug ist Matt Grau Foliert;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Radstand 2873 mm
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte rot
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Night-Paket
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Dachreling schwarz
- Panorama-Schiebedach
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kühlergrill mit Stern-Design
- PRE-SAFE-System
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lendenwirbelstützen vorn
- PRE-SAFE-System Plus
- Sitz-Komfort-Paket
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDC2539641F599399
2460 kg
4230 kg
1210 kg
1280 kg

CarOnSale






STOP


















Servicehistorie

Mercedes-Benz | Emil Frey Mainfranken GmbH, Randersackerer Straße 54, Würzburg | Datum 12.02.2024 | Laufleistung 124885 km | Service A


Mercedes-Benz | Emil Frey Mainfranken GmbH, Randersackerer Straße 54, Würzburg | Datum 20.07.2021 | Laufleistung 100904 km | Service B

Mercedes-Benz | Emil Frey Mainfranken GmbH, Randersackerer Straße 54, Würzburg | Datum 13.03.2013 | Laufleistung 72772 km | Service A


Mercedes-Benz | Emil Frey Mainfranken GmbH, Randersackerer Straße 54, Würzburg | Datum 06.10.2007 | Laufleistung 49103 km | Service B

Mercedes-Benz | Emil Frey Mainfranken GmbH, Randersackerer Straße 54, Würzburg | Datum 07.04.2022 | Laufleistung 24376 km | Service A

Mercedes-Benz | Mercedes-Benz AG Niederlassung Stuttgart, Wolf-Hirth-Straße 28, Böblingen | Datum 01.02.2011 | Laufleistung 24137 km | Service B



25.01.2019 1314 EH100045 J
M1 AC
WDC2539641F599399 X
MERCEDES-BENZ
294 X
B7SHT1
C2AA050A
AMG GLC 43
DAIMLER (D)
FZ.3.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;F1/C1; M, N1 I
BENZIN
0001 36AG 2996
P.4: 5500-6000*F.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH
BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHR
DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.E
9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 2
.01.2019***

2	2	270/6000	250						
		-4683	-1931						
		-1666	--1965						
		88	-						
243		2460	2460						
1210		1280	-						
1210		1280	-						
84		3750	73						
2170		750	-	S	-				
-									
-			9						
e1*2001/116*0460*30									
26.10.2018		X	FG259792						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)