CarOnSale

Volkswagen Polo Goal

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2006	151.195km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Goal [DE - LimS5 1.6 EU4, Goal, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ7Y089464	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.195km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.331km	LETZTER SERVICE AM 07/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2006	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	225 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	210 µm	Türe hinten rechts	360 µm
Seitenteil hinten links	210 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Komfort-Paket Elektrik
- Reifenkontroll-Anzeige
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Lautsprecher (4)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ9NZ7Y089464


CarOnSale


CarOnSale










Datum 28.07.17
Km-Stand 86334
Vergölst
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Zusatzumfänge
Inspektions-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige



55150
VW Zentrum Saarbrücken Ost
Vergölst
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Zusatzumfänge
Inspektions-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige


Datum 29.06.15
Km-Stand 54343
Vergölst
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Zusatzumfänge
Inspektions-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige


46 249
Vergölst
Vergölst
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Zusatzumfänge
Inspektions-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige


VW Zentrum Saarbrücken Ost
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Zusatzumfänge
Inspektions-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige


04.11.11
34059
VW Zentrum Saarbrücken Ost
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Zusatzumfänge
Inspektions-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige


VW Zentrum Saarbrücken Ost
Ihre nächsten Service-Ereignisse



Ihre nächsten Service-Ereignisse


Ihre nächsten Service-Ereignisse






TÜV Saarl. automobil
TÜV
J7NODQ29
Der Oberbürgermeister der


24.11.2006
0603
AKB00016.2
M1
AB
WVWZZZ9NZ7Y089464
VOLKSWAGEN, VW
9N
ABSBTSX01
FA6FA69G0891N1L0GG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1598
F:1/F.2:+50 U:-7.2/6.2:+40 B:ANHANGEBETRIEB*ZUL.GES-GEW.D.Z
UGES.MAX.2640KG*WW:AHK LT:EGTG*
2
1
77/5600
187
3916-4012
650
1452-1482
154-1331
50
176
1640
1640
890
800
890
800
079
4200
069
1200
570
5
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 H
Grau
e1*2001/116*0174*18
30.06.2006
K
7
DG780713


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)