CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW TOURAN

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2022	108.419km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TOURAN	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1T4PW000760	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.546km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 157g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußgänger- und Fahrraderkennung und Aktive Frontklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

★ Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Antennen-Diversity
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Stoßfänger R-Line
- Top-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Frontscheibe heizbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- R-Line-Paket Exterieur
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Seitenairbag hinten
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ1T4PW000760

CarOnSale

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)