WBA31GN0005015657

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	24.820 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	4.000 km
Typ/Modell	X2 sDrive18d	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	08/2027
Fahrgestellnummer	WBA31GN0005015657	**Leistung / Hubraum**	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	15.08.2024	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grün
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	20,00 €
2	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	280,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	1.200,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R17 100H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/65 R17 100H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Klimaanlage und Getriebe sind nur bedingt prüfbar. Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fehlerspeicherabfrage vor. Folgekosten möglich.

Bei der Besichtigung war nur ein Fahrzeugschlüssel vorhanden.
Das Fahrzeug weist an der Außenlackierung leichte Spuren von Waschanlagen auf.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	X2 sDrive18d	**Laufleistung (abgelesen)**	24.820 km
Fahrgestellnummer	WBA31GN0005015657	**Erstzulassung**	15.08.2024

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern