CarOnSale

Seat Ibiza FR

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2023	30.699km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza FR [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, FR OPF, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZKJ6RR027072	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.699km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.110km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Armaturentafel Leder-Optik
- Dachhimmel schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Reifen-Reparaturset
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Saphirblau
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klima-Komfort-Paket
- Kopfstützen vorn
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger FR-Design
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung


- Ausstattungs-Paket: Pro
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheinwerfer Voll-LED
- Bluetooth Audio-Streaming
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Metallic-Lackierung
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-Paket XL
- Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VSSZZZKJ6RR027072



CarOnSale




SET
RES


VIEW
OK


AUTO








Ibiza

