CarOnSale

Opel Crossland Enjoy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



06/2024	11.458km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Enjoy [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Enjoy, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7D9ED5R4116731	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 11.458km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 6.893km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED Eco
- Start/Stop-Anlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Radstand 2604 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sicht-Paket
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
04*2007/46*1194
W0V7D9ED5R4116731
1795 kg
2620 kg
1-0920 kg
2-0880 kg
Z 64P TATZ K23
BK-R731CE-4










RES/+
MEM



AUTO






Servicebestätigung
5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service: Zwischeninspektion Hauptinspektion
Datum 24.09.22 km 6893
Motoröl
Qualität:
Viskosität: 5 W-30
Frostschutzmittel, Kühlmittel -30 °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Pollenfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparaturset
Bremsbeläge vorn/hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Ionenfilterelement
Kühlmittel Brennstoffzelle
automobile
BLEKER


OPEL CROSSLAND


11.06.2024 1844 AKH00092 1
M1 AF
W0V7D9ED5R4116731 4
OPEL
P7 MONOCAB C
EA025DB12
BE1VADFH0A5
CROSSLAND
OPEL AUTOMOBILE
FZ Z PERS BEF S. 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP,P/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AP 1199
2 1 81/5500 188
4229 1765
1605 1290
65
131 1795 1795
920 880
920 880
76 3750 67
840 600 5
195/60 R16 89H
195/60 R16 89H
GRAU 7
E4*2007/46*1194*21
18.06.2023 K HB483684

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)