CarOnSale

Mercedes-Benz E 250 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	108.730km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 250 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 250 CGI EU6, Elegance, (Facelift) 2013 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122361B282864	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.730km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.776km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- PRE-SAFE-System
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Niveauregulierung
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reiserechner
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Fernschließung Heckdeckel
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)

Sonderausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Feuerlöscher
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sonnenschutz-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten Velours
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fondsicherheits-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2122361B282864
2380 kg
4580 kg
1045 kg
1335 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



12:49
1000km
TMC


RADIO
MEDIA
NAVI
TEL
CLEAR
ON


OK



AUTO





LO°c



STOP





Servicehistorie
Mercedes-Benz
Automarkt Donauwörth
Rainer Str. 54-58
Donauwörth
Datum 16.12.2021
Laufleistung 82776 km
Service Service A
Mercedes-Benz
Abel+Ruf GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 3
Dillingen
Datum 29.06.2017
Laufleistung 37369 km
Service Service B
Mercedes-Benz
Senger-Kraft GmbH & Co. KG
Am Unterwege 26
Sömmerda
Datum 28.06.2016
Laufleistung 25825 km
Service Service A




0529128259
7733633
EN170439




10.11.2015
WDD2122361B282884
MERCEDES-BENZ
212 K
J236P0
NZCCB502
E 250
DAIMLER (D)
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
F,1/F,2:2480 B.ANH.BETR.*2.2/8,2:1455 B.ANH.BETR.*WW.ANH.LT
EGTG*FZ IST BEI WERKSEITIG MONTIERT.ANH.U.ESP M.SPEZ.FAHR
DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.Z.
9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
225/55 R16 99W XL
225/55 R16 99W XL
Schwarz
e1*2007/46*0200*24
10.03.2015
GH777815


BKAG6186
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)