CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2002	250.811km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 Kompressor	KATEGORIE Coupé
FIN WDB2037451A335516	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 250.811km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.962km	LETZTER SERVICE AM 09/2005	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2002	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 230g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	370 µm ⚠
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	100 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Reiserechner
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sportsitze vorn
- Getriebe mechanisch - Varianten
- Armauflage vorn mit Fach
- Batterie 62 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Antenne hinten für Telefon
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket
- Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaanlage (Varianten)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Klimaanlage (Varianten)
- CD-Wechsler
- Lautsprecher vorn und hinten
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sport-Fahrwerk
- Änderungsjahr mit Code 802
- Schiebedach (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLERCHRYSLER AG
WDB2037451A335516
1935 kg
3435 kg
975 kg
0985 kg


CarOnSale





ASSYST
Mercedes-Benz


ASSYST
Mercedes-Benz







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer)