CarOnSale

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2001	242.581km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	8

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris 1.3 Linea Sol	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDJW183900106826	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.581km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2001	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 8
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,3 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Produktionsstätte: Japan
- Scheibenbremse hinten
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Zentralverriegelung
- Antenne mechanisch
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Felgen 14"
- Heckscheibenwischer
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Toyota Collision Repair Time
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















VVT-i














N.V. TOYOTA MOTOR EUROPE MARKETING & ENGINEERING S.A.
KG
KG
KG
KG
MODEL





CarOnSale




LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Anderer Schaden): Heckklappe lässt sich nicht abschließen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)