CarOnSale

Volkswagen Touareg Elegance 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	116.871km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg Elegance 4Motion [DE - SUV5 3.0 V6 TDI EU6d-T, 4Motion Elegance, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZJD001088	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.393km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 213g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kerben	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Laut Verkäufer: Fahrzeug verfügt über ein aktives Chip Tuning Hersteller und PS Erhöhung sind nicht bekannt!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Design-Paket Elegance
- Elegance
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lautsprecher (8)
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI
- Notrufsystem
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Scheinwerfer LED
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fzg. ohne Hybrid
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Keyless-Start
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2904 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfänger oben und unten lackiert, mit Chromleisten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Steckdose 230V
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Volkswagen Media Control
- Fondbedienung Klimaanlage
- Winter-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachreling silber eloxiert
- Fzg. ohne Rückfahrkamera
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Leder-Paket Vienna
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Raucher-Paket
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Seitenairbag hinten
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Allradlenkung
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZCRZJD001088


CarOnSale











VOLKSWAGEN
8G - Übereinstimmungsbescheinigung




31.07.18 0603 CGL000241
M1G AC
WVGZZZCRZJD001088 8
VOLKSWAGEN, VW
CR
ACDENA2
QA8OA8D5019G1BKVR67CPB18
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6:WLTP:AG:P1/C1: M, N1
Diesel
0002 36AG 2967
7.2/8.2:+85 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:6350kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp 100 km/h
em.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK 1t.EGTG**V7:
rr.NEFZ-CO2W:0173*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)