CarOnSale

# BMW xDrive 50 i

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2016 | 173.507km | LEISTUNG<br>449 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>xDrive 50 i [AT - SUV5 xDrive 50i EU6, 2013 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WBAKR610300R31007 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>173.507km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>449 PS (330 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>4.395 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>170.300km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2016 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>226g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 280 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 280 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 210 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Hutablage fehlt;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahr-Assistent und M Dynamic Mode
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappe zweiteilig
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Licht- und Regensensor
- Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2933 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

## Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Adaptives Kurvenlicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- DVD-System im Fond
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: BMW Night Vision und Dynamic Light Spot
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fond-Entertainment-System Professional
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben (Ausführung: Klimakomfort)
- Head-up-Display
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innen- und Neigungsmelder
- Innenausstattung: Edelholz Individual
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Instrumententafel lederbezogen
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortsitze hinten mechan. verstellbar
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Monitor im Fond
- Nebelscheinwerfer LED
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Internet
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Ski-/Snowboardtasche
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Bang & Olufsen High-End Surround
- Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Tagfahrlicht
- Telefon hinten
- Österreich-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
X5 xDrive50i
416/9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0421
WBAKR610300R31007
2930 kg
6530 kg
1- 1345 kg
2- 1605 kg

CarOnSale















Service Historie
14:12
OK Datum: 02.06.2025 Service: 07510 BMW
Kilometer: 170.300 km
OK Datum: 11.06.2024 Service: 07510 BMW
Kilometer: 148.793 km
OK Datum: 19.10.2023 Service: 07510 BMW
Kilometer: 128.991 km
OK Datum: 24.04.2023 Service: 07510 BMW
Kilometer: 117.735 km

BMW Service

BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)