CarOnSale

Ford Transit 290 L2 Trend

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	136.845km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 290 L2 Trend [AT - HKa4 FT 290 2.0 TDCi DPF EU6d, FWD 290 L2 Trend, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0EXXTTRENT04621	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.845km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.242km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 234g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Dockingstation (MyFord Dock)
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zul. Gesamtgewicht 2,90 t
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Armlehne Fahrersitz
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Verzurrösen (10)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Reserverad in Fahrbereifung
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Kaltstart-Paket
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Anhängersteckdose 13-polig
- Laderaumleuchte LED
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























CarOnSale


Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Auftragsdatum:
07.03.2025
Ablesewert:
115242 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
6 Jahr (120000 km)
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
1 - fertig
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Offene Service-Aktionen nicht durchgeführt
Austausch des Pollen-/Geruchsfilters
Öl- und Ölfilterwechsel
Kraftstofffilterwechsel
Austausch des Luftfilters
Auftragsdaten:
12.05.2022
Ablesewert:
0 KM
Auftragsnummer:
4233199
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Ablieferungs-Inspektion
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
Nicht zutreffend
Zusätzliche Wartungsarbeiten
keine ausstehenden Service-Aktionen











11
12
1
2
3
4
6
7
8
9
10
24
25
26
27
28
29
30




ABGEMELDET AM
28. Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Fehlt



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)