CarOnSale

Toyota RAV4 Hybrid 4x2 Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	65.360km	178 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RAV4 Hybrid 4x2 Basis [DE - SUV5 2.5 VVT-i Hybrid EU6d, 4x2, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTMZ53FV10D027343	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.360km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 178 PS (131 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.487 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.823km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 88 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung ACC und Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- HV-Batterie (Lithium-Ionen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 160 kW (Motor 2,5 Ltr. - 131 kW 16V)
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 2,5 Ltr. - 131 kW (System: 160 kW) 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

CarOnSale


HOME
MENU
AUDIO
MAP
PHONE
SETUP








KUNDENDIENST UND GARANTIE


Kombilimousine
TOYOTA EUROPE (B)
XA5(EU,M)
AXAL52(N)
AXAL52L-ANXXBW(1F)
07/2022
gestellte Mängel
[redacted]
U fällig April 2028
+ RES
CANCEL
- SET
Anmeldung zum kostenlosen wieder-
kehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: SW3G-VYBU
Wir erinnern Sie gerne an
Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

CarOnSale
+49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com