CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi FWD EcoProfi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2017	93.587km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi FWD EcoProfi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZ7HZHH069391	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.587km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.343km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Reifen porös	⚠ 8 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP OCEAN BLUE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- EcoProfi
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Türablagekasten vorn
- Fensterheber elektrisch
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Reifenkontroll-Anzeige
- Tagfahrlicht
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Lautsprecher (2)
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV2ZZZ7HZHH069391


CarOnSale



Fahrzeugdatenträger
WV2ZZZ7H2HH069391
SGB 1E2
Transporter Kombi KR
75 KW TDI5G5
CXGB
LA5H 0000-0000
1D1 A6B 81A U5A 1N1 3L1 4A1 8N1


Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosseriepruefung


Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosseriepruefung


Eintragungen der Werkstatt
22.06.17
Aktion 2308
22.06.17
Aktion 2943
Aktion
2587




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




KC894718
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): spröde



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)